



**REPORTE DE OBRAS.
DPTO. DE RESTAURACIÓN**

CENTRO HISTORICO DE : ZACATECAS.		ZONA: CENTRO HISTÓRICO		
FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2017.				
PROPIETARIO: Gobierno del Estado de Zacatecas.		No. OFICIO	FECHA	FOTOS
EXPEDIENTE: X	ARCHIVERO: X	CAJÓN: X		
UBICACIÓN: Av. Fdo. Villalpando No. 320, Gpe., Zac.				
ASUNTO: Seguimiento de la construcción de la nueva puerta para el congreso del estado de Zacatecas.				



Este día se procede a la colocación de la puerta, para lo cual, se deberá de retirar la puerta de madera de pino que se colocó de manera provisional, a fin de llevar a cabo el montaje de la puerta definitiva elaborada con madera de cedro rojo.



Se mandó hacer una chapa de forja, la cual tiene la medida del bastidor, lo cual evita anclajes o rebajes que dañen la estructura de la puerta, en la parte interna cuenta con un sistema de alta seguridad de cuatro postes.


Los elementos de fierro forjado solamente se limpiaron, son los que poseía la puerta incendiada, a la cual le fueron retirados y vueltos a colocar en la puerta nueva.



REPORTÓ:
ARQ. ALEJANDRA NAYELI ALVARADO HERNÁNDEZ



Además de la puerta, se colocará un bastidor hecho de triplay de madera de cedro, sustituyendo la retícula que se calcinó en el incendio, que se encontraba en el derrame del marco. Se retiraron los restos de yeso suelto de los derrames.



La puerta calcinada fue transportada a la Escuela de Restauración Refugio Reyes, dado que se donó por parte de la Legislatura, ello para que los alumnos hagan sus prácticas.



Se recibió la puerta por parte del Director de la Escuela, quien agradeció tal donativo.



REPORTÓ:
ARQ. ALEJANDRA NAYELI ALVARADO HERNÁNDEZ